

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет | | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Вход на территорию: (при наличии ограждения) | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | ≥ 1,2 м | 1,2 м | К, О | | |
| | Информация об объекте | наличие | нет | К, О, С, Г | установка | |
| | Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | ≤ 0,025 м | нет | К, С, О | создание | |
| | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | ≥ 0,05 м | нет | К, С, О | создание | |
| | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | ≥ 0,8 м | нет | С | установка | |
| | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С | установка | |
| | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | да | К, О, С | | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание: | | | | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | ≥ 2,0 м | 2 м | К | | |

| | | | | |
|--|---|------------------|------|-------------------|
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м | 1,2 м нет | К | создание |
| Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установить |
| Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | нет | С | создание |
| Места отдыха | наличие | нет | К, О | создание |
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | нет | | создание |
| Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | 30 м | К, О | |
| Количество машино-мест для инвалидов | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) | нет | К | создание |
| Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | нет | К | установить |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | нет | К | создание |
| Съезд с тротуара на проезжую часть: | | нет | | создание |
| Угол уклона | $\leq 1:12$ | Нет | К | создание |
| Ширина | $\geq 1,0$ м | Нет | К | создание |
| Высота бортового камня | $\leq 0,015$ м | Нет | К | создание |
| Открытая лестница | | Нет | | Нет необходимости |
| Ширина лестничных маршей открытых лестниц | $\geq 1,35$ м | Нет | О, С | |
| Марш лестницы | 3-12 ступеней | Нет | О, С | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----|------|-------------------|--|
| Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | Нет | О, С | | |
| Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | Нет | О, С | | |
| Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | нет | О, С | | |
| Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие | Нет | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Расстояние между поручнями | $\geq 1,0$ м | Нет | О, С | | |
| - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | О, С | | |
| - поручни на высоте | 0,85 - 0,92 м | Нет | О, С | | |
| Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8 - 0,9$ м | нет | С | | |
| Пандус на рельефе | | Нет | | Нет необходимости | |
| Высота подъема одного марша | $\leq 0,8$ м | Нет | К | | |
| Уклон | ≤ 8 % | Нет | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65 - 0,75 м | Нет | К | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 - 0,95 м | Нет | К, О | | |
| - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | Нет | К, О | | |
| - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | К, О | | |
| Длина марша пандуса | ≤ 9 м | Нет | К, О | | |
| Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными | наличие | нет | К, О | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|------|--|--|
| | устройствами | | | | | |
| | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | Нет | К, О | | |
| | Разворотные площадки: | | Нет | | | |
| | - верхнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | Нет | К | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 x 1,5 м | Нет | К | | |
| | - нижнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | Нет | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | | |
| | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | Нет | К, О | | |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| | Высота площадки | м | 0,3 м | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 8,9 м- длина 3 м -ширина | К | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | Нет | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | Нет | К, О, С | установка | |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------|----------|--|
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | нет | К, О, С | создание | |
| Поперечный уклон в пределах | 1-2% | Нет | К, О, С | | |
| Навес | наличие | нет | К, О | создание | |
| Водоотвод | наличие | нет | К, О, С | создание | |
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | ≥ 1,0 м | Нет | К | | |
| Информация об объекте | наличие | да | Г | | |
| Лестница наружная | наличие | Нет | | | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | Нет | О, С | | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | 0,6 м | Нет | С | | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | Нет | О, С | | |
| Поручни с двух сторон | наличие | Нет | О, С | | |
| - на высоте | 0,85 – 0,95 м | Нет | О, С | | |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | Нет | О, С | | |
| Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | Нет | О, С | | |
| Пандус наружный | наличие | Нет | | создание | |
| Ширина марша | ≥ 1,0 м | Нет | К | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----------|--|
| Уклон | $\leq 8\%$ | Нет | К | | |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | $\leq 0,8$ м | Нет | К | | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К, О | установка | |
| Разворотные площадки: | | Нет | | создание | |
| - при въезде на пандус | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | создание | |
| -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | создание | |
| -промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | создание | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | установка | |
| - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | Нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | Нет | К | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | К, О | | |
| - горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | К, О | | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | Нет | К, О | создание | |
| Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | Нет | К | установка | |
| Звуковой маяк у входа | наличие | Нет | С | установка | |
| Тамбур | | | | | |
| Габариты: глубина X ширина | $\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м | 2,5 x 2,6 м | К | | |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | р | К, О | | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----|------|--|--|
| - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2$ м | 1,2 | К, О | | |
| - высота порога наружного, внутреннего | $\leq 0,014$ м | нет | К | | |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | установка | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | Нет | О, С | установка | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | Нет | О, С | создание | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | О, С | создание | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | установка | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | Нет | | установка | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | Нет | К | | |
| | Уклон | $\leq 8\%$ | Нет | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | Нет | К | установка | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | установка | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------|------------|-----------|--|
| Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | установка | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | Нет | К | установка | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | О | установка | |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | Нет | К | установка | |
| Пандус переносной | наличие | Нет | К | установка | |
| Подъемник для инвалидов: | | Нет | | установка | |
| - стационарный | наличие | Нет | К | установка | |
| - мобильный | наличие | Нет | К | установка | |
| Коридоры/холлы | | | | | |
| Ширина полосы движения | $\geq 1,2$ м | 1,2 м | К | | |
| Разворотные площадки | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | создание | |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | да | К, Г | | |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | установка | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка | |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | установка | |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | установка | |
| Тактильная схема | наличие | нет | С | установка | |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | создание | |
| - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ≥ 1 на этаж | Нет | О | создание | |
| - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | ≥ 1 на этаж | Нет | К | создание | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|------|-------------------|--|
| Навесное оборудование, выступ в зону движения | $\leq 0,1$ м | нет | С | | |
| Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет | С | | |
| Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | нет | | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |
| Контрастная маркировка | наличие | Нет | С | | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | Нет | О | | |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | | О | | |
| Пандус внутренний на этаже | | Нет | | Нет необходимости | |
| Ширина марша | $\geq 1,0$ м | Нет | К | | |
| Уклон | ≤ 8 % | Нет | К | | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | | |
| Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | Нет | К | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | Нет | О | | |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | 0,6 м | Нет | С | Нет необходимости | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Нет | С | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Нет | О, С | | |

| | | | | | |
|--|---------------|-----|------|-------------------|--|
| Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | Нет | О, С | | |
| - на высоте | 0,85 – 0,95 м | Нет | О, С | | |
| - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | нет | О, С | | |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | | |
| Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | нет | | | |
| Лифт пассажирский | наличие | нет | | Нет необходимости | |
| Кабина: | | Нет | | | |
| - габариты (глубина x ширина) | ≥ 1,5 x 1,7 м | Нет | К | | |
| - ширина дверного проема | ≥ 0,95 м | Нет | К | | |
| - Поручни | наличие | Нет | О | | |
| Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | Нет | Г, С | | |
| Знак доступности | наличие | Нет | К | | |
| Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | Нет | К, Г | | |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обслуживание через окно/прилавок | | Нет | | | |
| | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | Нет | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | ≥ 1,5 м | Нет | К | | |

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| Обслуживание в группе № 1 | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету: | $\geq 0,9$ м | 0,9 м | К | | | |
| Высота порога | $\leq 0,025$ м | нет | К | | | |
| Информация тактильная | наличие | нет | С | установка | | |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | установка | | |
| - размещение на высоте | $\leq 1,8$ м | Нет | К | | | |
| - высота прописных букв | $\geq 0,025$ м | Нет | С | | | |
| Габариты зоны сидения-глубина | $\geq 1,2$ м | Нет | О | | | |
| Зона для кресла-коляски | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | | | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | 0,6-0,8 м | К, О | | | |
| Обслуживание в группе № 1 | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету: | $\geq 0,9$ м | 0,9 м | К | | | |
| Высота порога | $\leq 0,025$ м | нет | К | | | |
| Информация тактильная | наличие | нет | С | установка | | |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | установка | | |
| - размещение на высоте | $\leq 1,8$ м | Нет | К | | | |
| - высота прописных букв | $\geq 0,025$ м | Нет | С | | | |
| Габариты зоны сидения-глубина | $\geq 1,2$ м | Нет | О | | | |
| Зона для кресла-коляски | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет | К | | | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | 0,4-0,64м | К, О | | | |
| Обслуживание с перемещением | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | $\geq 1,2$ м | > 1,2 м | К | | | |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | 0,8 – 1,1 | К | | | |

| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | Нет | | Нет необходимости | |
| | Ширина x глубина | ≥ 1,6 x 1,8 м | Нет | К | | |
| | Место для сидения | наличие | Нет | О | | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | Нет | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | Нет | | создание | |
| | Доля мест для колясочников | ≥ 2 % | Нет | К | | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | ≥ 1,2 м | Нет | К | | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | ≥ 2 | Нет | Г | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | Нет | К | создание | |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | |
| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для инвалидов | наличие | Нет | | реконструкция | |

| | | | | |
|--|---|-----|------|-----------|
| Знак доступности помещения | наличие | нет | К | установка |
| Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | установка |
| Ширина дверного проема | ≥ 0,9 м | нет | К, О | создание |
| Открывание дверей | наружное | нет | | создание |
| Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м | нет | С | установка |
| Количество кабинок | ≥ 1 шт. | нет | К, О | создание |
| • ширина дверного проема | ≥ 0,9 м | Нет | К, О | создание |
| • габариты (минимальные глубина X ширина) | ≥ 1,8 x 1,65 м | нет | К | создание |
| - опорные поручни | наличие | нет | К, О | установка |
| в т.ч. откидные | наличие | нет | К | установка |
| - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет | К | установка |
| Размеры универсальной кабины | ≥ 2,2 x 2,25 м | нет | | создание |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | ≥ 0,75 м | нет | К | создание |
| • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка |
| Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | нет | К, О | установка |
| Раковина: с опорным поручнем | наличие | нет | К, О | установка |
| - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | ≥ 1,30 x 0,85 м | нет | К | создание |
| - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | Нет | К, О | установка |
| Писсуар располагать на высоте от пола | ≤ 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | установка |
| Габариты поддона (трапа) | ≤ 0,9 x 1,5 м | нет | К, О | создание |
| Размеры сиденья душевой кабины: глубина x | ≤ 0,48 x 0,85 м | нет | К, О | установка |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-----|---------|-----------|--|
| | длина | | | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | нет | С | установка | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | нет | К, О, С | установка | |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | Есть | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | Есть | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | 1,65 м | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | 0,075 м | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | есть | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | нет | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | нет | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | С | установка | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | нет | С | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------------|-----------|--|
| маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | установка | |
| на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | установка | |
| на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | установка | |
| Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1 шт) | нет | Г | установка | |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1 шт) | нет | С, Г | установка | |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | установка | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка | |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | установка | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | Установка | |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | установка | |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта, выявлены несоответствия нормативу доступности, установленному для инвалидов с рекомендацией их устранения.

1. Территория, прилегающая к объекту:
 вход на территорию: реконструкция калитки;
 реконструкция путей к главному входу с созданием разезда и мест отдыха;
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги):
 установить пандус на крыльце центрального входа, в соответствии с требованиями;
 установить звуковой маяк у входов;
 провести реконструкцию дверей центрального входа;
3. Пути движения на объекте:
 создать контрастную маркировку крайних ступеней;
 установить указатели направления движения, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, тактильные схемы, текстовые табло для

дублирования звуковой информации в холле;
создание мест отдыха, навесного оборудования;

4. Зона оказания услуг:

установить тактильную, визуальную контрастную информацию;
создание зон для кресла-коляски во всех возрастных группах;

5. Санитарно-бытовые помещения:

создание санузла для инвалидов;

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:

установка освещения;

установка указателей и пиктограмм, тактильных средств информации о предоставлении услуг;

«Представитель рабочей группы»

Начальник инспекции по охране окружающей среды
(должность)


подпись

(Лабуз В.Н.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

«Представитель рабочей группы»

Заведующий структурным подразделением "Детский сад" "Сказка" ГБОУ СОШ пос. Просвет
(должность)


подпись


(Теткина О.Ю.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

«Представитель организации»

Инспектор МБУ "Просветское"
(должность)


(подпись)

(Ноздрина Ю.А.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

«Представитель рабочей группы»

директор школы
(должность)


Подпись М.П.

(Иноземцева Т.А.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

«Представитель рабочей группы»

Заведующий отделением социального обслуживания на дому
(должность)


подпись


(Милосердова Н.И.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

«Представитель рабочей группы»

Председатель Просветской п/о ВОИ
(должность)


подпись

(Сергеева Л.А.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.



Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)